


Posiciones de soldadura según DIN EN ISO 6947

Leyenda:

- PA posición plana / horizontal
- PB posición en ángulo
- PC posición transversal
- PD posición en cornisa
- PE posición en techo / sobrecabeza
- PF posición vertical ascendente
- PG posición vertical descendente
- PH posición soldadura ascendente para tubo (anteriormente PF)
- PJ posición soldadura descendente para tubo (anteriormente PG)



Dependiendo de la tarea de soldadura, se recomienda un posicionamiento diferente del electrodo.

Messer ofrece gases de protección para todas las aplicaciones de soldadura:

- Ferroline** Gases de protección para aceros no aleados y de baja aleación
- Inoxline** Gases de protección para aceros de alta aleación
- Aluline** Gases de protección para aluminio y metales no férricos
- Lasline** Gases para soldadura y corte con láser
- Formiergas** Gases de protección de raíz para aceros de alta y baja aleación



Messer Ibérica de Gases SAU
Autovía Tarragona-Salou, km. 3,8
43480 Vila-seca (Tarragona)
Tel. +34 977 309 500
info.es@messergroup.com
www.messer.es

